

QUADRO DE ÁREAS DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DE PINTURA – ESCMG – Belo Horizonte/MG

► Pintura acrílica Metalatex, semi-brilho, cor branco gelo, de fabricação Sherwin Williams ou Suvinil.

√Área: 105,00m²

√Local: Paredes internas da edificação (RV1).

► Pintura acrílica Metalatex, semi-brilho, cor branco neve, de fabricação Sherwin Williams ou Suvinil.

√Área: 145,00m²

√Local: Tetos (RV2)

► Pintura esmalte sintético acetinado Coralit, cor branco gelo, de fabricação Coral, Sherwin Williams ou Suvinil.

√Área: 11,00 m²

√Local: Portas PM1, PM2 e respectivos batentes/alizares, rodapés em madeira.

► Pintura acrílica acetinada Metalatex Fachada, cor palha, de fabricação Sherwin Williams ou Suvinil:

√Área: 505,00m²

√Local: Paredes externas da edificação (RV3).

► Pintura acrílica acetinada Metalatex Fachada, cor cinza, de fabricação Sherwin Williams ou Suvinil:

√Área: 10,00m²

√Local: Rodapés externos da edificação (RV4).

► Pintura acrílica Kemtone, cor palha, de fabricação Sherwin Williams ou Suvinil:

√Área: 535,00m²

√Local: Muros (RV5).

► Pintura acrílica acetinada Metalatex Fachada, cor branco gelo, de fabricação Sherwin Williams ou Suvinil:

√Área: 1,5m²

√Local: Molduras de janelas e porta de entrada nas paredes externas da edificação (RV6).

► Pintura Esmalte Sintético acetinado Grafite Dulux, cor cinza escuro, de fabricação Coral, sobre fundo antioxidante zarcão.

√Área: 60,00m²

√Local: Gradil e portões metálicos.

► Verniz Solgard Triplo Filtro Solar, acetinado incolor, de fabricação Sparlack.

√Área: 20,00m²

√Local: Madeiramento aparente da cobertura.

► Pintura Novacor Piso, cor concreto, de fabricação Sherwin Williams.

√Área: 115,00m²

√Local: Calçadas internas.

► Pintura Novacor Piso, cor branco, de fabricação Sherwin Williams.

√Área: 15,00m²

√Local: Demarcação de vagas.

► Pintura acrílica acetinada Metalatex Fachada, cor branco neve, de fabricação Sherwin Williams ou Suviniil:

√Área: 10,00m²

√Local: Peças de acabamento em concreto pré moldado das muretas dos gradis e chapins dos pilares do muro frontal.